

Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI up1 (07/08-05/17)


Erstzulassung: 01.05.2017

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

144 kW / 195 PS » 169 kW / 230 PS
400 Nm » 485 Nm

Preis: 539,- Euro / regulär: 899,- Euro

LO Rabatt: 40% Season Start bis 31.05.2024



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1956 ccm	
Leistung	144 kW / 195 PS bei 3900 U/min	169 kW / 230 PS bei 4000 U/min
Drehmoment	400 Nm bei 2000 U/min	485 Nm bei 2050 U/min
Beschleunigung		ca. -0,49 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch		bis zu -11.8%*
Stickoxide NOx		Reduktion um ca. 4,7% möglich*
VMAX	230 km/h	236 km/h
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
144kW/195PS » 169kW/230PS
400Nm » 485Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

Front-/Heckantrieb: 125,- Euro
Allrad: 125,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.